

【例題－機械6】

フライス加工，超仕上げ，研削加工について，一般に得られる表面あらさの値が小さい順になっているのはどれか。

1. フライス加工<超仕上げ<研削加工
2. フライス加工<研削加工<超仕上げ
3. 超仕上げ<フライス加工<研削加工
4. 超仕上げ<研削加工<フライス加工
5. 研削加工<超仕上げ<フライス加工

(正答) 4